

Об утверждении методических указаний  
по эксплуатации высоковольтных вводов  
с RIP-изоляцией производства  
ООО «Масса»- завод «Изолятор»

С целью повышения качества эксплуатации высоковольтных вводов с RIP-изоляцией 110-500 кВ и во исполнение п. 1.8 и п. 1.9. протокола совещания по актуальным вопросам взаимодействия ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Масса - завод «Изолятор» от 10.10.2011 № ЧА-8418:

1. Утвердить Методические указания по эксплуатации высоковольтных вводов с RIP-изоляцией производства ООО «Масса» - завод «Изолятор» на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Методические указания) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Первым заместителям Генеральных директоров - главным инженерам филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС:

2.1. Организовать внеплановый инструктаж оперативному персоналу ПС, административно-техническому и ремонтному персоналу ПС, служб РЗА и ПА ПМЭС и диагностических подразделений ПМЭС по изучению и применению Методических указаний.

Срок: 23.12.2011.

2.2. Организовать эксплуатацию высоковольтных вводов с RIP-изоляцией производства ООО «Масса» - завод «Изолятор» на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с Методическими указаниями.

Срок: постоянно.

2.3. Отчет о выполнении пп. 2.2. настоящего распоряжения представить в Департамент подстанций (Епифанов А.М.).

Срок: 30.12.2011.

3. Генеральному инспектору – начальнику Департамента технического надзора и аудита (Чичинскому М.И.), начальнику Департамента производственного контроля (Шайдулину Ф.Г.) включить в программы целевых проверок эксплуатации оборудования ПС вопросы контроля выполнения настоящих Методических указаний.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя главного инженера Дикого В.П.

Заместитель Председателя Правления -  
главный инженер

А.В.Черезов

Рассыпается: секретариаты А.В. Черезова., Дикого В.П., Солода А.В., Тюделекова П.Г., Департамент РЗАиПА,, Департамент технического надзора и аудита, Департамент ПС, Департамент производственного контроля, Дирекция диагностики и контроля технического состояния сетей, филиалы ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС.

Епифанов (604)31-41

Приложение  
к распоряжению ОАО «ФСК ЕЭС»  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Методические указания**  
по эксплуатации высоковольтных вводов с  
RIP-изоляцией производства ООО «Масса» - завод «Изолятор»  
на объектах ОАО «ФСК ЕЭС»

СОГЛАСОВАНО

Директор по науке и перспективному  
развитию ООО «Масса» - завод «Изолятор»

\_\_\_\_\_ Сипилкин К.Г.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2011 г.

г. Москва, 2011

## СОДЕРЖАНИЕ

Раздел	Наименование	Стр.
1.	Общие положения	4
2.	Назначение высоковольтных вводов	4
3.	Конструкция ввода	5
4.	Маркировка. Упаковка. Транспортировка. Хранение	9
5.	Монтаж. Предмонтажные и послемонтажные испытания и измерения	11
6.	Эксплуатация вводов	12
7.	Контроль вводов под рабочим напряжением в процессе эксплуатации (в т.ч. on-line мониторинг)	17
8.	Особенности подключения, наладки и эксплуатации устройств КИВ-500 на вводах с RIP-изоляцией	19
9.	Приемка высоковольтных вводов после ремонта оборудования и подготовка к вводу в работу	20

## **1. Общие положения**

Настоящие Методические указания предназначены для следующего персонала:

- административно-технического персонала производственных служб филиалов ОАО «ФСК ЕЭС МЭС и ПМЭС»;
- административно-технического персонала ПС, оперативного персонала ПС, ремонтного персонала ПС, служб РЗА и ПА, служб диагностики ПМЭС;
- прочего персонала МЭС, ПМЭС, участвующего в процессах приёмки высоковольтных вводов от поставщиков и подрядчиков, в организации хранения товарно-материальных ценностей для программы ТОиР и оборудования аварийного резерва, приемке работ после завершения монтажа или ремонта оборудования.

Данными методическими указаниями необходимо руководствоваться при приёмке высоковольтных вводов с RIP изоляцией производства ООО «Масса» - завод «Изолятор» от поставщиков и подрядчиков, хранении, монтаже и далее - в течение всего периода их эксплуатации (при оперативном и ремонтном обслуживании).

В настоящих Методических указаний приводятся основные сведения по устройству, принципу действия, особенностям эксплуатации, испытаний, обслуживания и ремонта высоковольтных вводов 110-750 кВ с RIP изоляцией производства ООО «Масса» - завод «Изолятор».

Дополнительно к настоящим Методическим указаниям следует руководствоваться имеющимися на местах заводскими инструкциями по эксплуатации. В случае, если какое либо из утверждений настоящих Методических указаний вступает в противоречие с заводской инструкцией, необходимо руководствоваться требованиями заводской инструкции.

## **2. Назначение высоковольтных вводов**

2.1. Высоковольтные вводы представляют собой проходные изоляторы, являющиеся конструктивно самостоятельными элементами, предназначенными для ввода высокого напряжения в баки силовых (авто)трансформаторов, шунтирующих реакторов, масляных выключателей. При эксплуатации нижняя часть ввода находится внутри оборудования в среде трансформаторного масла, а верхняя - на открытом воздухе.

2.2. Ввод предназначен для работы в любых климатических условиях категории размещения О1 по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды», утвержденного и введенного в действие с 01.01.1971 Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.12.69 № 1394.

### 3. Конструкция ввода

3.1. В зависимости от назначения или вида оборудования в составе которого они эксплуатируются различают:

- высоковольтные вводы для использования на (авто)трансформаторах (далее - трансформаторные);
- высоковольтные вводы для использования на шунтирующих реакторах (далее - реакторные);
- высоковольтные вводы для использования на масляных выключателях (далее - выключательные);
- высоковольтные вводы для КРУЭ;
- высоковольтные вводы для прохода через стены и перекрытия зданий (далее - линейные).

3.2. По конструктивному исполнению внутренней изоляции высоковольтные вводы с RIP-изоляцией относятся к герметичным вводам конденсаторного типа и имеют основную изоляцию в виде изоляционного остова с проводящими обкладками, что обеспечивает оптимальное распределение электрического поля как в радиальном (по толщине изоляции), так и в аксиальном (по концам ввода относительно заземленной втулки) направлениях. Материалы обкладок - фольга, графит, нанесенный непосредственно на поверхность бумаги, полупроводящая бумага или ткань.

Изоляция данных вводов исключает применение трансформаторного масла в качестве изоляционного компонента. Остов ввода формируется намоткой на трубу кабельной крепированной бумаги и пропитывается эпоксидным компаундом.

3.3. Основная RIP изоляция высоковольтных вводов (RIP - ResinImpregnatedPaper) - крепированная электроизоляционная бумага, которая подвергается пропитке эпоксидным компаундом (Рис. 1) обладает высокой надежностью и длительным сроком эксплуатации благодаря:



Рис.1 RIP-изоляция высоковольтного ввода

- низким диэлектрическим потерям;
- низкому уровню частичных разрядов;
- термической стойкости.

3.4. Конструкция герметичного высоковольтного ввода с RIP-изоляцией представлена на рис. 2.





Рис.2 Конструкция высоковольтного ввода с RIP-изоляцией

3.5. Высоковольтный ввод с RIP-изоляцией состоит из следующих основных конструктивных элементов:

- твердого изоляционного остова, изготовленного намоткой на центральную трубу электроизоляционной бумаги с последующей пропиткой эпоксидным компаундом (RIP-изоляция). Для выравнивания электрического поля бумажная намотка разделена на слои проводящими обкладками (см. рис.3);
- соединительной втулки, жестко закрепленной на изоляционном остове;
- измерительного вывода, который должен быть заземлен во время эксплуатации колпаком;

- опорного фланца, предназначенного для крепления ввода на трансформаторе с расположенными на нем рым-болтами и пробкой для выпуска воздуха из бака трансформатора или газоотводным патрубком;
- контактной клеммы;
- верхней фарфоровой или полимерной покрышки;
- наполнителя для компенсации температурных изменений (во вводах с RIP изоляцией производства ООО «Масса» - завод «Изолятор» в качестве наполнителя применяется трансформаторное масло марки ВГ, если иное не указано в заводской инструкции);
- нижнего экрана (для вводов класса напряжения более 110 кВ).



$C_1$  – емкость основной изоляции между нулевой и измерительной обкладками  
Основная изоляция разделена на слои промежуточными (уравнительными) обкладками для регулирования электрического поля


$C_3$  – емкость наружного слоя изоляции между измерительной обкладкой и соединительной втулкой

Рис. 3. Схема конструкции изоляционного остова ввода с твердой RIP-изоляцией

3.6. Для компенсации температурных расширений объема масла заполняющего внутреннюю полость ввода и служащего для теплопередачи и компенсации температурных расширений между изоляционным остовом и наружной изоляционной покрышкой, в высоковольтных вводах с RIP-изоляцией предусмотрена газовая подушка располагающаяся в верхней части высоковольтного ввода.

3.7. Давление внутри высоковольтного ввода с RIP-изоляцией может быть как выше, так и ниже атмосферного. Уровень масла во вводах класса напряжения 220 кВ и выше контролируется визуально, через стеклянный маслопоказатель в верхней части ввода в соответствие с п. 6.1.3. настоящих Методических указаний.

3.8. ООО «Масса» - завод «Изолятор» производит три основных вида вводов с RIP-изоляцией, различающихся внешней изоляцией (полимер или фарфор) и наличием или отсутствием наполнителя (рис. 4).



*Рис. 4 Конструкция внешней изоляции высоковольтных вводов*

3.8.1. Высоковольтные вводы без наполнителя, с прямым литьём применяются для силовых трансформаторов и реакторов, для масляных выключателей и для линейных вводов, также такая конструкция используется при изготовлении вводов постоянного тока.

3.8.2. Конструкция высоковольтных вводов с наполнителем и полым полимерным изолятором используется при изготовлении вводов постоянного и переменного тока.

3.8.3. Конструкция высоковольтных вводов с наполнителем и полым фарфоровым изолятором используется при изготовлении вводов для силовых трансформаторов и реакторов, а так же вводов масляных выключателей.

3.9. В зависимости от способа подсоединения к электрооборудованию в составе которого эксплуатируются, высоковольтные вводы подразделяются следующим образом:

3.9.1. Вводы протяжного типа, у которых токоведущим элементом является кабель отвода от обмотки трансформатора.

3.9.2. Вводы непротяжного типа (с нижним подключением), у которых токоведущим элементом является центральная труба ввода. Подключение данного типа вводов к токоведущему контуру может осуществляться как болтовым соединением в нижней части ввода, так и при помощи подпружиненного втычного контакта розеточного типа.

#### 4. Маркировка. Упаковка. Транспортировка. Хранение

4.1. В структуре условного обозначения высоковольтных вводов RIP-изоляцией производства ООО «Масса» - завод «Изолятор» типа **Г К Т\*ПП – X – XX / XXX – О** принято:

Г - герметичный ввод;

К – с основной RIP-изоляцией;

\* Т - для (авто)трансформаторов (Р – для шунтирующих реакторов, В – для масляных выключателей, Л – линейных);

П – полимерная внешняя изоляция (фарфоровая не обозначается);

II – класс внешней изоляции (см. п. 4.2);

X - угол наклона к вертикали в градусах;

XX - класс напряжения или наибольшее рабочее напряжение в кВ;

XXX - номинальный ток в А;

О - климатическое исполнение (см. п. 4.3).

4.2. Высоковольтные вводы производства ООО «Масса» - завод «Изолятор» различаются по классу внешней изоляции в зависимости от степени загрязнения окружающей среды в которой они работают (длиной пути утечки):

- легкая I: 1,5 см/кВ;
- средняя II: 2,25 см/кВ;
- сильная III: 2,5 см/кВ;
- очень сильная IV: 3,1 см/кВ.

4.3. Высоковольтные вводы производства ООО «Масса» - завод «Изолятор» выпускаются в общеклиматическом исполнении (тип О), что позволяет эксплуатировать их в интервале температур окружающего воздуха от  $-60^{\circ}\text{C}$  до  $+55^{\circ}\text{C}$ .

4.4. Ввод имеет фирменную табличку, расположенную на соединительной втулке с указанием:

- товарного знака завода-изготовителя;
- обозначения основного конструкторского документа на ввод;
- типа ввода;
- массы ввода;
- заводского номера;
- даты выпуска;
- номера технических условий.

4.5. Ввод укладывается в деревянную упаковку, где жестко закрепляется на пенополистирольных опорах. На время транспортирования и хранения нижняя часть ввода защищена транспортировочным кожухом и полиэтиленовым чехлом с вложенным внутрь мешочком с силикагелем.

4.6. Транспортирование ввода производится в упаковке в горизонтальном положении авиационным, железнодорожным транспортом либо автомобильным транспортом по дорогам с асфальтовым или грунтовым покрытиями или морским транспортом в трюмах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Допускается транспортирование упаковок с вводами в два яруса.

4.7. Хранение ввода осуществляется на закрытых и открытых площадках, исключающих воздействие атмосферных осадков, в упаковке в горизонтальном положении (допускается в два яруса) и вне упаковки в вертикальном положении на специальной стойке с обязательным сохранением всех деталей и защитных чехлов на вводе (в состоянии поставки). Колпак измерительного вывода должен быть плотно закручен, для исключения попадания влаги внутрь.

4.8. В случае хранения ввода с фарфоровой внешней изоляцией в горизонтальном положении маслоуказатель должен быть расположен окошком вниз.

4.9. Лакированная поверхность RIP-изоляции не должна иметь сколов, царапин и иных механических повреждений.

4.10. Увлажнение нижней части ввода (RIP-изоляции) недопустимо (визуально критичная степень увлажнения может быть определена в виде белёсых пятен (изменение цвета изоляции обусловлено появлением в приповерхностном слое RIP-изоляции влаги) или полос на поверхности остова или с применением специальных приборных средств).

4.11. Следует учитывать, что RIP-изоляция критична к увлажнению, поэтому, если при приемке ввода транспортировочный корпус и полиэтиленовый чехол снимались с нижней части ввода (например, для проведения замеров электрических характеристик), то дальнейшее хранение необходимо осуществлять в специальном складском помещении (с влажностью воздуха не более 60%). При необходимости длительного хранения вводов (например, в резерве) без защитного полиэтиленового чехла и транспортировочного корпуса рекомендуется использовать специальные герметичные пеналы (рекомендованные заводом – изготовителем), заполненные трансформаторным маслом. Внешний вид пеналов показан на рисунке 5. Размеры пеналов определяются конструкцией ввода, диаметром опорного фланца и длиной нижней части. По вопросам приобретения пеналов необходимо обращаться на завод изготовитель вводов.



Рис. 5. Пеналы для длительного хранения вводов

4.12. Визуальный осмотр вводов во время хранения проводится в соответствии с утверждённым главным инженером ПМЭС графиком, но не реже 1 раза в месяц. При осмотре контролируется соблюдение требований п.4.7 - п.4.11 настоящих Методических указаний.

## **5. Монтаж. Предмонтажные и послемонтажные испытания и измерения**

5.1. Монтаж вводов должен выполняться по технологической карте и в соответствии с заводской инструкцией специализированной электромонтажной организацией, имеющей опыт выполнения данных работ. Допускается выполнение монтажа ввода ремонтным персоналом ПМЭС, имеющим соответствующую квалификацию и опыт выполнения работ. Как правило, присутствие шеф-инженера ООО «Масса» - завод «Изолятор» при монтаже ввода не требуется.

5.2. Вводы производства ООО «Масса» - завод «Изолятор», выпущенные в 2009 – 2011гг., имеют конструкцию крепления соединительной втулки на буртике изоляции. При этом часть вводов класса напряжения 110 – 500 кВ поступает к Заказчику с транспортировочным фланцем, а опорный фланец входит в комплект поставки отдельно. В таких случаях перед монтажом ввода на трансформатор требуется установить опорный фланец взамен транспортировочного согласно руководству по эксплуатации конкретного ввода.

**Внимание!** При установке фланца необходимо строго соблюдать общие правила последовательности затяжки многоболтовых стыков, т.е. обеспечить равномерность затяжки за счёт поэтапного, за 3-4 обхода по окружности, всех болтов. Неравномерная затяжка создает в месте крепления втулки нерасчётный изгибающий момент, приводящий к возникновению критических условий достаточных для образования микротрещин в области уступа (край буртика) изоляции.

5.3. Замеры электрических характеристик ввода перед монтажом проводятся в металлической стойке для вертикальной установки ввода, после выдерживания ввода в вертикальном положении в течение 2-х часов. Перед проведением замеров электрических характеристик осуществляется визуальный осмотр ввода.

5.4. Перед проведением осмотра ввод должен быть подготовлен к испытаниям:

- с нижней части ввода снимается транспортировочный металлический корпус (кожух) и полиэтиленовый пакет-рукав, в котором находился ввод при транспортировке;
- с поверхности полимерного (силиконового) изолятора ввода снимается полиэтиленовый пакет-рукав.

5.5. Измерение сопротивления основной изоляции ввода не требуется. Проведение замеров электрических характеристик ввода перед монтажом проводится в объеме, указанном в разделе 6.2 настоящих Методических указаний.

5.6. Испытания и измерения после монтажа должны выполняться в объеме и в строгом соответствии с требованиями раздела 6.2 настоящих методических указаний.

5.7. Сопротивление изоляции измерительного вывода должно удовлетворять требованиям РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» и требованиям заводской инструкции.

5.8. Предельные значения ( $tg\delta 1$ ) не должны превышать величины указанные в РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» с учётом требований заводской инструкции.

Приведение значения  $tg\delta 1$  к температуре плюс 20°C не требуется.

5.9. Значение емкости ( $C1$ ) не должны отличаться от значений, полученных на заводе - изготовителе, более чем на 5%.

5.10. После проведения замеров электрических характеристик установленного на оборудование ввода необходимо проверить надежность заземления измерительного вывода в объёме указанном в п.6.2.14 настоящих Методических указаний.

## **6. Эксплуатация вводов**

В процессе эксплуатации производятся ежедневный визуальный контроль оперативным персоналом ПС, профилактические испытания и измерения электрических характеристик ввода и тепловизионный контроль.

### **6.1. Требования к визуальному контролю.**


6.1.1. Ежедневный визуальный контроль (осмотр) производится оперативным персоналом ПС один раз в сутки (в дневную смену) во время обходов оборудования, при осмотре проверяется:

- целостность покрышки ввода;
- отсутствие загрязнений на покрышке ввода;
- отсутствие течей (потеков масла) из высоковольтного ввода и из узла крепления (по опорному фланцу).

Кроме того, в тёмное время суток в сроки утверждённые главным инженером ПМЭС оперативным персоналом проверяется отсутствие поверхностных разрядов на покрышке ввода.

6.1.2. На полимерной изоляции не должно быть повреждений, на фарфоровой изоляции не должно быть сколов и трещин. Наличие и размер возможных дефектов фарфоровой поверхности регламентируется ГОСТ 13873-81.

6.1.3. У вводов с внешней фарфоровой изоляцией класса напряжения 220 кВ и выше дополнительно производится контроль уровня масла в окошке маслоуказателя. Уровень масла должен быть всегда выше стекла маслоуказателя, т.е. вертикальные полосы не должны быть видны (см. рис.6).



*Рис.6 . Контроль уровня масла во вводе*

6.1.4. Оперативному персоналу в случае выявления пониженного уровня масла (появление в стекле маслоуказателя светлых вертикальных полос) – немедленно сообщить об этом административно-техническому персоналу ПС для организации доливки масла во ввод. Доливку масла марки ВГ следует производить (если иное не указано в заводской инструкции) через верхнюю пробку корпуса (поз. 8 рис. 7). По технологии доливки масла необходимо получить консультацию завода-изготовителя.


6.1.5. Измерительный вывод должен быть герметично закручен колпаком (поз.1 рис. 8).

6.1.6. Обнаруженные при визуальном контроле неисправности необходимо занести в «Журнал дефектов и неполадок с оборудованием».

## **6.2. Требования к проведению испытаний и измерений электрических характеристик.**


6.2.1. Периодичность профилактических испытаний и измерений устанавливается решением главного инженера ПМЭС с учётом следующих рекомендаций завода – изготовителя:

- через год после ввода в работу;
- в конце гарантийного срока;
- далее - согласно РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».



*Рис. 7 Верхний узел высоковольтного ввода класса напряжения 220 кВ и выше*

6.2.2. Перед замерами электрических характеристик проводится визуальный осмотр ввода в соответствии с разделом 6.1.



*Рис.8 . Конструкция измерительного вывода*

6.2.3. Испытания и измерения выполняются в соответствии с РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» и схемами в соответствии со сборником методических пособий по контролю состояния электрооборудования (М.: ОРГРЭС, 2001). Испытания включают в себя:

- измерение сопротивления изоляции измерительного вывода  $R_{\text{из.изм.выв.}}$ ;
- измерение тангенса угла диэлектрических потерь ( $\tg\delta_1$ ) основной изоляции при напряжении 10кВ (по прямой схеме);
- измерение ёмкости основной изоляции ( $C_1$ ) при напряжении 10кВ (по прямой схеме).

6.2.4. Испытания и измерения электрических характеристик ввода проводят в сухую погоду при температуре изоляции не ниже +5°C.

6.2.5. **Внимание! Измерение  $C_3$  и  $\operatorname{tg}\delta_3$  во избежание повреждения ввода - не производить!**

6.2.6. **Измерение сопротивления изоляции измерительного вывода производить мегомметром на 2500 В.**

6.2.7. Для проведения испытаний необходимо в соответствии с рис.8 отвернуть колпак вывода (поз.1) и присоединить внешний измерительный провод к шпильке (поз. 3), гайка (поз. 4) не отворачивается.

6.2.8. При проведении испытаний поверхность внешней изоляции (покрышки) и изоляции измерительного вывода должна быть сухой и чистой.

6.2.9. Очистку покрышки и изоляции измерительного вывода необходимо производить техническим спиртом с помощью специальной безворсовой ветоши.

6.2.10. Порядок производства испытаний и измерений вводов (на примере вводов силового трансформатора (рис. 9.):

- Соединить между собой контактные клеммы вводов ВН;
- Соединить между собой и заземлить контактные клеммы вводов НН;
- Подключить измерительные средства к измерительному выводу одного из вводов ВН (измеряемому в настоящее время).

**Внимание! При этом измерительные выводы остальных вводов ВН должны быть заземлены!**




Рис.9 . Пример проведения замеров электрических характеристик высоковольтного ввода фазы «А» ВН силового трансформатора

- Подать испытательное напряжение на клемму вводов ВН и произвести измерения.

При выполнении измерений электрических характеристик на вводах НН порядок действий аналогичный, только заземляются объединенные через контактные клеммы вводы ВН и должны быть заземлены измерительные выводы вводов НН, на которых измерения не проводятся.

6.2.11. Сопротивление изоляции измерительного вывода должно иметь конечную величину (отсутствие обрыва) и соответствовать РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» (быть не менее 1000 МОм при вводе в эксплуатацию и не менее 500 МОм в процессе эксплуатации).

6.2.12. Предельные значения тангенса угла диэлектрических потерь  $\operatorname{tg}\delta_1$  не должны быть ниже 0,25% в любом случае, и не должны превышать 0,7% при вводе в эксплуатацию и 1,2% в процессе эксплуатации. Приведения значения  $\operatorname{tg}\delta_1$  к температуре 20°C не требуется. В случае резкого (более чем на 0,2% за 1 год) роста  $\operatorname{tg}\delta_1$  необходимо срочно получить консультацию завода-изготовителя.

6.2.13. Значение емкости (С1) не должны отличаться от значений, полученных при вводе в эксплуатацию, более чем на 5%.

6.2.14. После проведения замеров электрических характеристик ввода необходимо проверить надежность заземления измерительного вывода, для чего:

- необходимо убедиться в свободном ходе пружинного контакта колпака измерительного вывода (контакт должен иметь свободный ход приблизительно на 5÷7 мм при нажатии пальцем);
- колпак измерительного вывода должен быть закручен вручную до упора.

6.2.15. Если оборудование, на котором установлен ввод, выводилось из работы (в резерв, в ремонт и т.д.) на срок более 20 дней, то перед постановкой под напряжение необходимо проверить состояние подпружиненного контакта и самого измерительного вывода на предмет соответствия заводским требованиям, измерить сопротивление изоляции  $R_{\text{из.изм.вывода}}$  измерительного вывода в соответствии с п. 6.2.3 настоящих Методических указаний.

6.2.16. Испытательное оборудование, приборы и устройства диагностики, используемые для испытаний и измерений электрических характеристик вводов, должны быть обязательно сертифицированы, соответствовать требованиям РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» и заводской инструкции.

### 6.3. Тепловизионный контроль

6.3.1. Проведение тепловизионного контроля (ТВК) вводов с RIP-изоляцией осуществляется в сроки, определяемые ПТЭ, РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» и рекомендациями завода – изготовителя. График проведения ТВК утверждается главным инженером филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - ПМЭС.

6.3.2. ТВК направлен на выявление локальных нагревов и позволяет выявить недостаточный контакт в районе контактной клеммы, неустойчивый контакт заземления измерительного вывода и, только для вводов с полимер-

ным изолятором без наполнителя, появление локальных дефектов на краях обкладок в видимой части ввода.

## **7. Контроль вводов под рабочим напряжением в процессе эксплуатации (в т.ч. on-line мониторинг)**

7.1. Контроль состояния основной изоляции ввода под рабочим напряжением осуществляется на вводах 500 кВ обязательно, на низших классах напряжения – может быть организован по решению главного инженера ПМЭС. Такой контроль может проводиться как в режиме реального времени (при помощи аттестованных в ОАО «ФСК ЕЭС» устройств диагностики (on-line мониторинга) и (или) устройств контроля изоляции (КИВ)), так и периодически.

7.2. Способ контроля под рабочим напряжением и контролируемые параметры (тангенс угла диэлектрических потерь  $\tg\delta$  основной изоляции, ёмкость основной изоляции  $C_1$ , комплексная проводимость  $Y$ , частичные разряды ЧР и др.) зависят от применяемого устройства диагностики и регламентируются соответствующими руководствами по эксплуатации конкретного прибора.

7.3. Требования к устройствам контроля изоляции высоковольтных вводов с RIP – изоляцией на напряжение 330 – 750 кВ, основаны на неравнотеневесно-компенсационном (балансовом) методе:

7.3.1. Устройство контроля изоляции вводов должно реагировать на емкостные токи, протекающие под воздействием рабочего напряжения через изоляцию вводов трех фаз, и включать сигнальный и отключающий элементы.

7.3.2. При срабатывании сигнального элемента с определенной выдержкой времени обеспечивается сигнализация. Отключающий элемент должен быть более грубым и при его срабатывании с определенной выдержкой времени производится отключение защищаемого оборудования.

7.3.3. Выбор тока срабатывания устройства защиты осуществляется по следующим критериям:

- ток срабатывания на сигнал должен превышать на 5% максимально допустимый емкостной ток ввода;
- ток срабатывания на отключение должен превышать на 10% максимально допустимый емкостной ток ввода.

Максимально допустимый емкостной ток ввода вычисляется по емкости  $C_1$  приведенной в паспорте высоковольтного ввода.

7.3.4. Выбор выдержки времени срабатывания устройства на сигнал должен определяться из условия отстройки от максимальной выдержки времени резервных защит элементов сети высшего напряжения, примыкающей к защищаемому оборудованию.

7.3.5. Выбор выдержки времени срабатывания устройства на отключение должен определяться из условия отстройки от быстродействующих защит, но не более 1,3 сек.

7.3.6. Присоединение к измерительному выводу ввода должно осуществляться через датчики, которые обеспечивают:

- защиту от импульсных высокочастотных перенапряжений;
- защиту от обрыва сигнального кабеля;
- защиту от превышения воздействия на измерительный вывод напряжения переменного тока выше 1 кВ.

7.4. Для контроля изоляции ввода под рабочим напряжением и длительного подключения внешних измерительных схем необходимо (для всех устройств, кроме КИВ-500. Порядок подключения КИВ-500 приведен в разделе 8 настоящих Методических указаний), в соответствии с рисунком 8:

- отвернуть колпак поз. 1;
- вывернуть из него контакт пружинный поз. 5 с прокладкой поз. 2;
- собрать колпак с использованием входящих в комплект поставки деталей поз. 6-9 и установить его на место.

Подключение внешних измерительных схем производить к резьбовой части (M5) контакта поз. 6.

7.5. **Внимание! При контроле изоляции ввода под рабочим напряжением в измерительной схеме должна быть предусмотрена емкость  $C_2$  (см. рис.10), включенная параллельно емкости  $C_3$ , необходимая для исключения возникновения напряжения более 1 кВ между измерительным выводом и опорным фланцем ввода.** Значение емкости  $C_2$  можно вычислить по следующей формуле:

$$C_2 \geq C_1 \times (U_{\phi} - 1 \text{ кВ}) / 1 \text{ кВ} \cdot C_3,$$

где  $U_{\phi}$  - Фазное напряжение сети, кВ;  $C_1$  и  $C_3$  - указаны в паспорте ввода, пФ

**(Измерение емкости  $C_3$  производится только на заводе-изготовителе, измерение в эксплуатации  $C_3$  не допускается!).**




Рис.10 . Упрощенная электрическая схема ввода с присоединением устройства контроля изоляции (КИВ)

## **8. Особенности подключения, наладки и эксплуатации устройств КИВ-500 на вводах с RIP-изоляцией**

8.1. Наладка и эксплуатация устройств контроля изоляции под рабочим напряжением (КИВ) для высоковольтных вводов осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по техническому обслуживанию устройства КИВ (СО 34.35.669) СПО Союзтехэнерго, 1983.

8.2. Особенности подключения устройства КИВ-500 к вводам 500 кВ с RIP изоляцией:

8.2.1. При использовании для контроля изоляции вводов с RIP- изоляцией устройства КИВ-500 следует учитывать, что существующее устройство КИВ-500 имеет чрезвычайно высокое входное сопротивление (до 30 кОм) с большой индуктивной составляющей, что может приводить к недопустимому повышению напряжения на измерительном выводе.

8.2.2. При подключении КИВ-500 на измерительный вывод необходимо установить датчик DB-2/КИВ, входящий в комплект ввода. В этом случае колпак (поз. 1 рисунок 8) не устанавливать.

8.2.3. Перед подключением датчика DB-2/КИВ необходимо ознакомиться с паспортом, входящим в комплект поставки датчика.

Примечание: Датчик DB-2/КИВ имеетстроенную защиту от грозовых и коммутационных перенапряжений, а также специальную защиту от обрыва измерительного кабеля.


8.2.4. При подключении датчика DB-2/КИВ нет необходимости в установке емкости  $C_2$  (см. п. 7.5. и рис. 10), так как защитная емкость уже предусмотрена в схеме датчика.

8.3. При подключении устройства КИВ-500 необходимо учитывать основные требования завода – изготовителя к устройству контроля изоляции высоковольтных вводов с RIP – изоляцией на напряжение 330-750кВ, которые приведены в п.7.3 настоящих Методических указаний.

8.4. Устройства КИВ-500 могут применяться совместно с другими системами диагностики и on-line мониторинга либо исключаться в пользу применения современных автоматизированных приборов непрерывного контроля, позволяющих фиксировать развитие дефекта на раннем этапе в режиме эксплуатации вводов.

8.5. В связи с тем, что значения емкости ( $C_x$ ) на высоковольтных вводах 500 кВ с RIP-изоляцией могут значительно отличаться от емкости вводов старой конструкции (с бумажно-масляной изоляцией), возникают проблемы настройки схемы КИВ-500.

8.6. Для обеспечения уравнивания емкостных токов высоковольтных вводов различных типов необходимо реализовать схему КИВ-500 с дополнительным согласующим трансформатором ТПС, приведенную на рис.11.



*Рис. 11. Схема принципиальная электрическая подключения КИВ-500 с дополнительным согласующим трансформатором ТПС.*

## 9. Приемка высоковольтных вводов после ремонта оборудования и подготовка к вводу в работу

При приемке оборудования с высоковольтными вводами из ремонта и подготовке к вводу в работу необходимо:

- проверить комплектность ремонтной документации, наличие протоколов выполненных испытаний и измерений электрических характеристик всех вводов с заключением об их соответствии нормам (пригодности вводов к эксплуатации);
- провести визуальный осмотр в соответствие с п.6.1. настоящих Методических указаний;
- проверить готовность к работе схемы КИВ и (или) систем on-line мониторинга (правильность подключения, целостность вторичных цепей).



Информация представлена ["ИК "Гефест"](#)  
Услуги электролаборатории и проектирования по всей России  
<https://ik-gefest.ru>

Головной офис: Москва, Нагорный проезд, дом 10, корп. 2, стр. 4, тел. +7 (499) 703-47-65

[Посмотреть нашу презентацию](#)